

足柄西部環境センター 放射能物質測定結果

【委託による測定】

測定日	測定項目	測定結果 (Bq/Kg)			合計 セシウム	検出限界 (Bq/Kg)		放射線量 (μ Sv/時間) (ピット内)
		ヨウ素 I-131	セシウム 134	セシウム 137		セシウム 134	セシウム 137	
H30. 4. 3	主灰	不検出	不検出	15	15	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	30	30	10	10	
H30. 5. 1	主灰	不検出	不検出	10	10	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	54	54	10	10	
H30. 6. 1	主灰	不検出	不検出	19	19	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	40	40	10	10	
H30. 7. 2	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	28	28	10	10	
H30. 8. 1	主灰	不検出	不検出	15	15	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	28	28	10	10	
H30. 9. 3	主灰	不検出	不検出	19	19	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	32	32	10	10	
H30. 10. 1	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	28	28	10	10	
H30. 11. 1	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	28	28	10	10	
H30. 12. 3	主灰	不検出	不検出	16	16	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	33	33	10	10	
H31. 1. 4	主灰	不検出	不検出	11	11	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	32	32	10	10	
H31. 2. 1	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	26	26	10	10	
H31. 3. 1	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	15	15	10	10	
H31. 4. 1	主灰	不検出	不検出	14	14	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	23	23	10	10	
H31. 4. 26	主灰	不検出	不検出	12	12	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	29	29	10	10	
R1. 6. 3	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	37	37	10	10	
R1. 6. 27	主灰	不検出	不検出	11	11	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	38	38	10	10	
R1. 8. 1	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	32	32	10	10	
R1. 9. 3	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	23	23	10	10	
R1. 10. 1	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	28	28	10	10	
R1. 11. 1	主灰	不検出	不検出	16	16	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	29	29	10	10	
R1. 12. 2	主灰	不検出	不検出	11	11	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	26	26	10	10	
R2. 1. 7	主灰	不検出	不検出	17	17	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	20	20	10	10	
R2. 2. 3	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	12	12	10	10	
R2. 3. 2	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	30	30	10	10	

測定日	測定項目	測定結果 (Bq/Kg)			合計 セシウム	検出限界 (Bq/Kg)		放射線量 (μ Sv/時間) (ピット内)
		ヨウ素 I-131	セシウム 134	セシウム 137		セシウム 134	セシウム 137	
R2. 4. 6	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	24	24	10	10	
R2. 5. 7	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	30	30	10	10	
R2. 6. 4	主灰	不検出	不検出	16	16	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	37	37	10	10	
R2. 7. 2	主灰	不検出	不検出	12	12	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	33	33	10	10	
R2. 8. 5	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	30	30	10	10	
R2. 9. 4	主灰	不検出	不検出	14	14	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	30	30	10	10	
R2. 10. 6	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	30	30	10	10	
R2. 11. 6	主灰	不検出	不検出	12	12	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	21	21	10	10	
R2. 12. 7	主灰	不検出	不検出	16	16	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	29	29	10	10	
R3. 1. 8	主灰	不検出	不検出	11	11	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	15	15	10	10	
R3. 2. 4	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	12	12	10	10	
R3. 3. 5	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	20	20	10	10	
R3. 4. 2	主灰	不検出	不検出	11	11	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	20	20	10	10	
R3. 5. 7	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	26	26	10	10	
R3. 6. 5	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	19	19	10	10	
R3. 7. 2	主灰	不検出	不検出	12	12	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	33	33	10	10	
R3. 8. 3	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	25	25	10	10	
R3. 9. 2	主灰	不検出	不検出	15	15	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	21	21	10	10	
R3. 10. 6	主灰	不検出	不検出	15	15	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	22	22	10	10	
R3. 11. 2	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	28	28	10	10	
R3. 12. 3	主灰	不検出	不検出	12	12	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	12	12	10	10	
R4. 1. 6	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	不検出	14	10	10	
R4. 2. 3	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	
R4. 3. 4	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	13	13	10	10	
R4. 4. 2	主灰	不検出	不検出	11	11	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	14	14	10	10	

測定日	測定項目	測定結果 (Bq/Kg)			合計 セシウム	検出限界 (Bq/Kg)		放射線量 (μ Sv/時間) (ピット内)
		ヨウ素 I-131	セシウム 134	セシウム 137		セシウム 134	セシウム 137	
R4. 5. 9	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	23	23	10	10	
R4. 6. 3	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	30	30	10	10	
R4. 7. 5	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	15	15	10	10	
R4. 8. 4	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	18	18	10	10	
R4. 9. 2	主灰	不検出	不検出	13	13	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	16	16	10	10	
R4. 10. 5	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	18	18	10	10	
R4. 11. 9	主灰	不検出	不検出	13	36	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	17	54	10	10	
R4. 12. 3	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	
R5. 1. 6	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	16	16	10	10	
R5. 2. 14	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	11	11	10	10	
R5. 3. 7	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	
R5. 4. 3	主灰	不検出	不検出	11	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	
R5. 5. 1	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	27	27	10	10	
R5. 6. 2	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	11	11	10	10	
R5. 7. 4	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	21	21	10	10	
R5. 8. 2	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	14	14	10	10	
R5. 9. 1	主灰	不検出	不検出	10	10	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	18	18	10	10	
R5. 10. 2	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	20	20	10	10	
R5. 11. 2	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	30	30	10	10	
R5. 12. 6	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	12	12	10	10	
R6. 1. 4	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	12	12	10	10	
R6. 2. 7	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	13	13	10	10	
R6. 3. 1	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	
R6. 4. 1	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	
R6. 7. 1	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	21	21	10	10	
R7. 1. 6	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	16	16	10	10	
R7. 2. 26	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	11	11	10	10	

測定日	測定項目	測定結果 (Bq/Kg)			合計	検出限界 (Bq/Kg)		放射線量 (μ Sv/時間) (ピット内)
		ヨウ素 I-131	セシウム 134	セシウム 137	セシウム	セシウム 134	セシウム 137	
R7. 4. 7	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	15	15	10	10	
R7. 7. 2	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	18	18	10	10	
R7. 9. 30	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	16	16	10	10	
R8. 1. 5	主灰	不検出	不検出	不検出	0	10	10	—
	飛灰	不検出	不検出	13	13	10	10	